

VIEŠOJI ĮSTAIGA „AKMENĖS BŪSTAS“

(organizacijos pavadinimas)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2022 – 03 - 24 Nr. 47

Naujoji Akmenė

Statinio adresas: **RESPUBLIKOS G. Nr. 17, NAUJOJI AKMENĖ**

Apžiūra: **KASMETINĖ**

Apžiūros tikslas: **NUSTATYTI NAMO, NAMO KONSTRUKCIJŲ BEI INŽINERINIŲ TINKLŲ STOVĮ**


Eil. Nr.	Apžiūros tikslas	Pastebėti defektai, deformacijos	Rekomenduojami darbai defektams šalinti
1	PAMATAI	Pastebimų defektų nerasta	rekomenduojama pamatus atnaujinti juos apšiltinant
2	SIENOS	Pastebimų defektų nerasta	
3	NUOGRINDA	Išsikraipiusi, apaugusi žolė, vietomis nesimato	esant galimybėms atstatyti
4	ĮĖJIMO DURYS	Pastebimų defektų nerasta	
5	LAIPTINĖS	Pastebimų defektų nerasta	
6	RŪSYS	Pastebimų defektų nerasta	
7	ELEKTROS SKYDINĖ	Vietomis el. instaliacija netvarkinga	sutvarkyti
8	APŠILDYMAS	Pastebimų defektų nerasta	
9	ŠALTO VANDENS VAMZDYNAI	Pasenęs vamzdynas, ženklūs korozijos poveikis	stebėti, esant galimybei atnaujinti
10	LIETAUS KANALIZ VAMZDYNAS	Pastebimų defektų nerasta	

11	FEKALINĖS KANA LIZ . VAMZDYNAS	Pasenęs vamzdynas	stebėti, esant galimybei atnaujinti
12	BALKONAI	Pastebimų defektų nerasta	
13	LANGAI	Pastebimų defektų nerasta	
14	STOGAS	Pastebimų defektų nerasta	

Sudarė: Direktorius pavaduotojas

Tvirtina: Direktorius

(apžiūros vykdytojo pareigos)



(parašas)

Ernestas Trepšas

Benediktas Balkauskas

(vardas , pavardė)